

WELL SIGNAL Termohigrometru cu senzor de exterior WELL SIGNAL

CARACTERISTICI

1. Descrierea butoanelor: 4 butoane: SETARE (Set) / SUS (Up) / JOS (Down) / MEMORARE (Mem)
2. Prognoza meteo: insorit, Partial innorat, innorat, Ploaie, Ninsoare
3. Indicator punct de inghet
4. Interval de temperatura interioara: -10oC - +50oC
LL.L oC/oF sau HH.HoC/oF va fi afisat atunci cand sunt in afara intervalului
5. Interval de temperaturi exterioara: -30oC - +60oC
LL.L oC/oF sau HH.HoC/oF va fi afisat atunci cand este in afara intervalului
6. Interval de umiditate interioara si exteioara.: 1% - 99%
LL sau HH va fi afisat cand este in afara intervalului
7. Istoricul temperaturii maxime / minime si umiditatea pe 24 de ore
8. Afiseazd in timp real temperatura mediului in oC sau oF
9. Format de afisare a orei de 12 sau 24 de ore setat
10. Indicator de baterie scazuta al unitatii exterioare
11. Tendinta temperaturii si umiditatii